

**Antragsvorlage**

**AN/2019/191**

**St. Ingbert**   
*BiosphärenStadt mit Flair*

Eigenbetrieb Abwasser

**Beratungsfolge und Sitzungstermine**

Ö 02.12.2019 Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach

**Situation Kanal zwischen Reichenbrunn und Reichenbrunner  
Straße**

## **Erläuterungen**

### **Situation Kanal zwischen Reichenbrunn und Reichenbrunner Straße**

Die CDU Ortsratsfraktion hat mit dem im Anhang beigefügten Antrag vom 22.11.2019 um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit:

Das Regenüberlaufbauwerk am Spielplatz am Ortsausgang Reichenbrunn war durch eine Verstopfung der Drosselleitung im Juli 2108 defekt. Der Schaden konnte damals kurzfristig durch den Bauhof beseitigt werden.

Ein Regenüberlaufbauwerk hat die Funktion bei stärkeren Regen als Trennbauwerk Regenwasser mit geringen Verschmutzungen ins Gewässer zu leiten. Dies bedeutet das nach Regenfällen zum Teil Verschmutzungen an Gewässern gegeben sein können.

Sonderbauwerke wie hier das Regenüberlaufbauwerk unterliegen selbstverständlich einer regelmäßigen betrieblichen Wartung. Mindestens alle vier Wochen sowie nach besonderen Ereignissen erfolgt eine betriebliche Kontrolle der Regenüberläufe, der Drosseleinrichtungen und der Pumpwerke.

Im aktuellen Halbjahr 2019 haben wir keine Störungen an diesem Regenüberlaufbauwerk festgestellt.