

Sachstand Hochwasserschutz Oberwürzbach

<i>Organisationseinheit:</i> Abfall-Bewirtschaftungs-Betrieb-St. Ingbert (ABBS)	<i>Datum</i> 03.05.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kenntnisnahme	09.05.2023	Ö
---	---------------	------------	---

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die OV, CDU- und SPD-Ortsratsfraktion bitten um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

- 1) Die Baugenehmigung zur Errichtung der Retentionsmulde durch die UBA liegt noch nicht vor. Diese ist auch erforderlich, um den Förderantrag zum Bau der Retentionsmulde erneut beim Umweltministerium einzureichen.
- 2) Zur Machbarkeitsstudie Entwässerungsgraben zwischen Römerweg und Dörrenbach hat der Eigentümer des benötigten Grundstücks beim Ortstermin im April einen Grundstückstausch mit einem städt. Grundstück in vorgeschlagen.
Die Liegenschaftsabteilung der Stadt wurde gebeten, die Grundstücksverhandlungen mit den entsprechenden Grundstückseigentümern vorzunehmen.
Auf der östlichen Seite des Fuhrweges/ Ommersheimerstrasse wäre ein adäquates städt. Grundstück vorhanden, das seitens der Stadt angeboten werden könnte. Der Grundstückseigentümer wurde bisher noch nicht erreicht, um zu klären, ob Bereitschaft oder Interesse an diesem Grundstück vorliegt.
Um keine Zeit zu verlieren soll der Antrag zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn demnächst gestellt werden, um Fördermittel für dieses Projekt anzumelden.
- 3) Die Unterhaltungsarbeiten am Würzbach in der Talstrasse waren erfolgreich, so dass der Durchlass am Waschbrunnen nach wie vor ein gutes Abflussvermögen hat. Der Zustand des Würzbaches wird regelmäßig überprüft. Für dieses Jahr sind wieder Maßnahmen oberhalb des Schilfgürtels geplant.
- 4) Die Wasserstandsmessungen am Würzbach (Bolzplatz Talstrasse) zeigen trotz starker Regenfälle im März 2023 keine Auffälligkeiten (lt. Wetterdienst waren im Saarland die ergiebigsten Regenfälle in Deutschland zu verzeichnen).

- 5) Die bereits getroffenen Maßnahmen zwischen Dörrenbach und Römerweg haben ebenfalls Verbesserungen gezeigt. Der Regenabfluss trotz Starkregenereignisse am 13.03.23 haben keine nennenswerte Abflüsse zur Klamm unterhalb der Streuobstwiese gezeigt. Davon konnten sich die Teilnehmer am gemeinsamen Ortstermin am 31.03.23 überzeugen.

- 6) Zuständig für die Grabenreinigung im oberen Bereich östlich des Fuhrwegs ist die Gemeinde Mandelbachtal. Diesbezüglich ist aber anzumerken, dass eine Reinigung des Grabens negative Auswirkungen auf die Hochwasserproblematik für Oberwürzbach hat, da eine Verzögerung des Abflusses Vorteile hat. Bei der Steilheit des Geländes ist ein spürbarer Rückhalt aber nur minimal möglich.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n